

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Mazda CX-7

Причина: Оборвало поршень, шатуном пробило блок с двух сторон, мотор под замену.

Диагностика



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет