

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (170-800 мкрн)
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О (150 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (600 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (250 мкрн)
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: актив 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 хоз 4. Кол-во свободных полей: 3 5. Гарантия: Нет 6. Сервиса: Нет 7. Кол-во ключей: 2 ключа 8. Прохождение ТО (отметки): требуется большое ТО 9. Программа импортера: Нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: задняя часть правая сторона 12. Повреждения: притертости по бамперам
--

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Передние габариты/в левой фаре - влага; 2. Повреждена левая ПТФ; 3. Не горит подсветка номера 2 шт; 4. Парктроник задний - не работает/не штатный; 5. Ветровое стекло -повреждено; 6. Омыватель фар - не работает; 7. Не работает личинка замка; 8. Поврежден корпус штатного ключа/не работают кнопки; 9. Не работает подогрев водительского сиденья; 10. Обивка дверей, ковры - требуется чистка; 11. Шум мотора печки (компрессор); 12. Сцепление -износ; 13. Большое количество влаги под ковриком багажного отсека; 14. Затерт руль; 15. Масло, ОЖ - жидкий уровень; 16. Запотевание клапанной крышки; 17. Подушки ДВС - вибрация; 18. Задние тормозные колодки - износ/замена; 19. Повреждены соты радиатора кондиционера; 20. Радиатор охлаждения ДВС - требуется чистка; 21. Деформация полок колесных дисков; 22. Передняя часть: износ сайлентблоков верхних и нижних рычагов, износ втулок; 23. Люфт рулевой рейки; 24. Отгнили термозкраны; 25. Повреждени днища авто; 26. Задняя часть: износ сайлентблоков, износ стоек, отгнил термозкран, сломана тяга датчика высоты подвески; 27. Задний усилитель бампера, задняя панель кузова - повреждение;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет