

бился в переднюю часть, горят ошибки(чек, подушка и тд). Восстановлена машина не качественно. (следы рихтовки на левом лонжероне)

Комплектация: кожа, эл.привод, навигация, камера.

Кузов: царапины, сколы и потертости, следы ремонта.

Окрас: передок, п.п.дверь