

Примечание:

Сколы: капот, передний бампер,
-Очаги коррозии: крыша.
-Вмятины: капот, крыло переднее правое, крыло заднее левое, крышка багажника, заднее правое крыло, проем двери задний правый.
-Царапины: передний бампер, дверь передняя левая, консоль стеклоподъемника водителя, внутренний порог передний левый, задняя левая дверь, крыло заднее левое, задний бампер, дверь задняя правая, крыло переднее правое.
-Притертости: дверь задняя правая, дверь передняя правая, кожух правого зеркала.
-Потертости: правая фара, рулевое колесо.
-Трещина на решетки радиатора.
-Хром на дверных ручках потрескался.
-На приборной панели присутствуют следы от клея и мелкие потертости.
-Потрескалась кожа сидения водителя.
-Разбит задний левый фонарь.
-Накладка передней правой ПТФ имеет царапины.
-не работает кнопка стеклоподъемника задней левой двери. Окрас плк. Остальные повреждения кузова а/м в доп фото.

Технический осмотр

Примечание:

обязательные работы* Задний левый внешний и внутренний фонарь* правая задняя и левая передняя ПТФ* обогрев заднего стекла и зеркал* кнопка стеклоподъемника задней левой двери* стойки переднего стабилизатора* повышенный люфт в шлицевом соединении правого переднего привода* Внутренний пыльник правого переднего привода* Запотевание сальника левого привода АКПП* запотевание поддона ДВС* Износ ЗТК- не равномерный износ - диагностика* тестовая поездка - работа АКПП* контроль ЦПГ* в памяти ошибки по полному приводу - на подъемнике полный привод работает - диагностика* нарушена герметичность выпускной системы ДВС- диагностика

Безопасность

| Название | Описание |
|--------------------------|----------|
| ПТС проверен | Да |
| ТС проверено в ЦБД ГИБДД | Да |
| Дубликат ПТС | Нет |