

После прогрева появляется посторонний стук в ДВС и начинает моргать масленка.  
ДВС в разобранном виде. Требуется кап ремонт.