

Пробег 145000 (скручен)

8 владельцев

ПТС дубль

Причина выставления – правая шторка безопасности разматывалась (сложена криво)

Окрас полностью, кроме крыши и левых проемов дверей, заднего проема и моторного отсека

Пер бампер – трещина

Лобовое – трещина

Правая центральная стойка – ремонт

По короткому тест-драйву нареканий нет

Диагностика не делалась.

Салон - ок