

Примечание:

Окрас правой стороны Повреждения: коррозия капота и 4-х дверей

Технический осмотр

Примечание:

Компрессия- 13,3 11,5 11,3 12,1 АКБ-перезарядить.
Неисправности- по свету, указателям поворота, подсветке номера.
Не исправен- парктроник задний, омыватель фар, стояночный тормоз,
Порвана, прожжена обивки сидений.
Заменить- щетки, приводной ремень, ПТД, ПТК, ЗТД, ЗТК, все по передней и задней подвеске, рулевые наконечники, пыльники привод. валов, тормозные шланги,
Разбито ветровое стекло, левое зеркало,
Масло ДВС меньше минимума. Ож черная. Торм. жидкость темная. Катушки имеют следы пробития, одна не оригинальная. Оторваны и промяты подушки ДВС и КПП. Загнуты ламели радиатора кондиционера. Забит радиатор охл. ДВС.
Шины имеют боковые порезы, менять. Запотевание поддона ДВС. Коррозия выхл. системы. Битая по перед. лонжеронам. Кузов гнилой.
Ошибки- датчик давления во впуск. коллекторе недостоверный сигнал. опросить регистратор событий АБС. БУ стояночного тормоза нет связи, многочисленные ошибки. Блок управл. двигателя опросить регистратор событий. Усилитель рулевого управления сигнал скорости нет сигнала. Пиропатрон боковой подушки без. водителя выход за верх. границу. Сирена сигнализации. Парковочный ассистент передний нет связи. Элек. двигатель левой заслонки регул. температуры. Низкочастотный динамик задний левый обрыв цепи. Перегрузка элек. двигателя стеклоочистителей мех. неисправность.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да