

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	притертость
Передняя левая дверь:	притертость
Задняя левая дверь:	притертость
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	притертость/П
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	притертость
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	К
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	С/К
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	К
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: КЛИМАТ/ ТКАНЬ/ ЭЛЕКТРОПРИВОД 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 1 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: - 6. Сервиса: ДА 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки):90 9. Программа импортера: 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: 11. Покраски и работы:НЕТ 12. Повреждения: ВСЯ ПОКРУГУ ПРИТЕРТА; БАМПЕР ПЕР ЗАМЕНА
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Ближний свет не работает; 2. Подсветка номера не горит; 3. Ветровое стекло-трещина со стороны водителя; 4. Салон, багажник-химчистка; 5. Работа кондиционера-посторонние звуки из компрессора; 6. Сцепление-износ/замена комплекта; 7. Масло-требуется замена; 8. ОЖ-долив; 9. Клапанная крышка-запотевание; 10. АКБ-требуется замены; 11. ГРМ-повышенная шумность; 12. Повышенная шумность работы ДВС со стороны ГРМ (диагностика/ремонт); 13. Передние диски и колодки-замена; 14. Задние тормозные диски и колодки-износ; 15. Радиатор охлаждения ДВС и радиатор кондиционера-деформирован; 16. Шины-полный износ, разные шины на передней оси; разные диски колес на передней оси, справа диск деформирован;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет