

Примечание:

Окрас почти всего кузова а\м. Крыша а\м заменена. Вытягивалась задняя часть а\м.

Технический осмотр

Примечание:

Габарит передний правый, ПТФ пер. прав.
Освещение номера 2 шт, лампа заднего хода левая
Лобовое стекло - сколы, царапины
Освещение бардачка
Левое наружное зеркало - не работает обогрев, регулировка, складывание
Подсветка работы кнопки обогрева водительского сиденья
Обивки дверей - потертости, царапины
А/С не работает, требуется углубленная диагностика
Громкоговоритель передний левый - не работает
АКБ - перезарядить
Имеются текущие коды DTC, требуется углубл. диагностика
масло двс мин.
порвана прав верхняя опора двс верхняя
подушки SRS на месте
выработка птд
зад.лев.подшипник ступицы люфт
люфт прав.тяги рулевой
обильное запотевание рулевой рейки
мятый крепеж приемной выхлопной трубы

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	