

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Дополнительные фото А/М в разделе ПОВРЕЖДЕНИЯ.

Технический осмотр

Примечание:

FRLH фара заменить в сборе.

Лобовое стекло заменить.

FRRH стеклоподъемника не работает.

АКБ зарядить.

ПТК 4,8 мм.

ПТД коррозия.

ЗТК 3,6 мм.

ЗТД коррозия.

Течь пыльника с внутренней стороны.

Деформация переднего R крыла, R передней двери, крыши, стекло и т.д.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	