

Примечание:

Сколы: передний бампер, капот, передние крылья, кожухи боковых зеркал, передние стойки, крыло заднее правое.
-Притертости: капот, крыло заднее правое.
-Очаги коррозии: передняя левая дверь, проем двери передний левый.
-Царапины: крыло заднее левое, внутренняя обшивка двери багажника, крыло переднее правое.
-Потертости: рулевое колесо.
-Затертые передние фары.
-Лобовое стекло имеет трещины и сколы.
-Отслоилась краска с молдингов дверей.
-Дверная карта передней левой двери имеет повреждение/отверстие.
-Отсутствуют ручки регулировки боковых зеркал.
-Пассажи́рский ряд сидений (диван) имеет повреждение/отверстие.
-Крышка багажника имеет повреждения – трещина на ЛКП.
-Наличие следов не качественного ремонта крыши – отслоение ЛКП
Покраски и работы: окрашена вся.

Технический осмотр

Примечание:

Рекомендованные работы: замена лобового стекла, коды отказа, замена пер пружин подвески сломана лев, люфт пер лев ступичного подшипника, люфт рулевых наконечников, течь насоса гур, течь масла с двс (клапанная крышка), течь радиатора двс, защита есть, запасное штамп

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	