

Неисправность форсунки 1 цилиндра.

Перегрев раздаточной кпп.

Повышенный шум при перепуске клапана турбины.

Правый элемент наружного зеркала повреждён.

Турбина повышенный шум при работе.

Запотевание крышки клапанов.

Перегрев в раздаточной кпп.

Не работает 1 цилиндр.

Течь активного стабилизатора передней подвески.

Мотор двс троит