

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	С
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	С
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	О
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	С
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

--

3. Технический осмотр

Примечание:

<ol style="list-style-type: none">1. Многочисленные сколы на лобовом стекле.2. Вибрация мотора А\С при максимальной скорости обдува.3. Заменить тормозную жидкость, плохое состояние.4. АКБ - зарядить.5. Небольшая коррозия на внутренней стороне ПТД, износ ПТК более 70%.6. Запотевание масла на правом заднем амортизаторе подвески.7. Сайлентблоки задние передних рычагов подвески - трещина/износ.8. Следы масла на стыке ДВС\АКПП (в районе вилок сцепления).9. Коррозия соединительной муфты системы выпуска ОГ.10. Присутствуют механические повреждения пластиковых облицовок днища.11. Люфт в шаровом соединении задней левой стойки стабилизатора. <p>Есть ошибки в ЭБУ, требуется дополнительная диагностика:</p> <ul style="list-style-type: none">- Лампа левого заднего габаритного огня обрыв цепи, спорадически.- Фрикцион 1 достигнута граница допуска механическая, спорадически.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	