

Имеются загрязнения в салоне.

Описание

Комплектация: Климат, МУЛЬТИРУЛЬ, ЛИТЬЁ R18, БЛЮТУЗ, Люк, Ксенон, круиз.
3. ПТС: ДУБЛИКАТ
4. Владельцы по кол-ву регистраций: 3
5. Кол-во свободных полей: 4
6. Гарантия заводская: ДО нет
7. Сервисная книга: нет
8. Обслуживание/Последнее неизв
9. Пробег подтверждение: Интернет-ресурсы, Подробная информация с автотеки.(есть ошибочно внесенные данные)
10. Кол-во ключей: 2 КЛЮЧА
11. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
12. Покраски и работы: Окрашено Пер. левое (200+-) и правое (260+-) крыло , крышка багажника (360+-), капот (160) крыша 300+- СТОЙКИ все целые
13. Повреждения: следы эксплуатации в соотв. с пробегом

Диагностика

Диагностика:
ДВС РЕМОНТ/ЗАМЕНА
Запотевание сальника заднего редуктора правого привода.
Порван пыльник левого внешнего задн. шруса.
Запотевание турбины,
Люфт заднего правого ступичного подшипника.



ПТС Да/Нет:

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	нет