

Примечание:

Отсутствие: Заглушки омывателя фар передняя правая.
-Сколы/очаги коррозии: левый молдинг лобового стекла, кожух левого зеркала, передняя левая дверь, проем двери передний левый, под дверной ручкой левой задней двери, заднее левое крыло, под дверной ручкой задней правой двери, под накладкой порога передней правой двери.
-Царапины: Дверная карта передней левой двери, дверная карта задней правой двери, дверь передняя правая, дверная карта передней правой двери, переднее правое крыло.
-Притертости: Бампер передний, дверь задняя правая, пластик крыла переднего правого.
-Трещина в переднем бампере в нижней части, в повторителе поворота в правом зеркале заднего вида (запотевание).
-Вмятина: крыло переднее левое, задняя левая дверь, крышка багажника, внутренняя накладка порога задней правой двери, переднее правое крыло, капот.
-Сломаны два центральных воздуховода на консоли.
Окрас: плк, злк, кб,

Технический осмотр

Примечание:

Рекомендованные работы: не приятный запах в салоне треб химчистка, замена зад тор дисков и колодок износ, течь пер лев сальника акпп, зад салеинтблоки пер рычагов трещины, запотевание зад прав амортизатора, не работает система автохолд, подсветка солнцезащитного козырька прав, не работает поворотник в прав зеркале, запасное колесо докатка, сетки нет, защита есть

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	