

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О
Передняя левая дверь:	ОС
Задняя левая дверь:	О
Заднее левое крыло:	ОЦ
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	Ц
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	О
Порог правый:	
Капот:	ОК
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Кол-во ключей: 2 Комплектация: кожа, климат 2х, круиз, парктроники зад Окрасы: Капот, все крылья, все двери (замена была- ППД,ЗЛД, левое заднее крыло варилось, шов на пороге внизу, бампера менялись.)

3. Технический осмотр

Примечание:

не горит передняя правая ПТФне горит подсветка ГНЗтрещина ветрового стекланеудовлетворительное состояние водительского сиденияне работает подогрев зоны покоя щётки стеклоочистителя ветрового стекла (трещина)ОЖ - доливатьтечь натяжителя приводного ремняразрушение дифференциала шкива коленвалаПТД - менятьтребуется замена задних с/блоков передних рычаговлюфт правой рулевой тягилюфт\хруст при вращении рулём (диагностировать)течь масла по стыку ДВС\КППотслоение с/блоков задних продольных рычаговлюфт крестовины карданного валадеформирована левая стойка, правая оторвана заднего СПУдеформирован усилитель переднего бампераотсутствует заглушка в переднем бампере. **СТУЧИТ МОТОР.**

4. Безопасность

Название

Описание

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет