

Примечание:

Течь корпуса термостата.
Лобовое стекло имеет сколы.
Система помощи при парковке, не работает.
Отслоение хрома на решетки радиатора.
Следы ремонта на заднем левом крыле.
Запотевание заднего левого фонаря.
Не закреплена обшивка в багажном отделении.
Шумоизоляция капота порвана.
Сколы: капот, передние крылья, дверь передняя левая, крышка багажника, крыша, проем двери задний правый, дверь передняя правая, стойка передняя правая,
Царапины: капот, передний бампер, кожухи зеркал заднего вида, проем двери передний левый, дверь задняя левая, проем двери задний левый, крыло заднее правое, дверь задняя правая,
Притертости: дверь передняя левая, водительское сидение,
Вмятина: эмблема рулевого колеса,
Очаги коррозии: рамка окна задней левой двери, рамка окна задней правой двери, рамка двери передней правой,
Отсутствует: ступичная заглушка заднего левого колеса, парктроник в заднем бампере,
Окрас всего кузова а\м.

Технический осмотр

Примечание:

обязательные работы* амортизаторы капота* Регулировка сиденья пассажира* Течь масла на стыке АКПП и ДВС* Передний сальник коленвала* Течь антифриза- заменить корпус термостата* износ ПТД,ПТК* стук в рулевой рейке*тестовая поездка * не работает система помощи при парковке

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	