

**Примечание:**

Окрашен весь кузов а\м. Многочисленные повреждения кузова ( коррозия ) см доп фото,

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Подсветка номера - левая не горит2.Стеклоочиститель задний - не подается жидкость3.внутреннее освещение- передняя освещение не горит4.проверка стеклоподъемника - скрепит водительский стеклоподъемник5.состояния обивки - загрязнены6.проверка стояночного тормоза- не работает7.аудиосистема- не работает мультируль8.богажник- не работает9.уровень масло ДВС- ниже минимума10.качество охлаждающего жидкости- ниже стандарта качество о.ж.11.качество тормозной жидкости-загрязнено12.качество жидкости ГУР- загрязнен13.насос ГУР-подтекает14.натяг приводного ремня-натяжитель слабый15.состояние акб-АКБ окислен16.передние колодки-5мм17.передние тормозные колодки- внутренний часть дисков износ больше18.задние ступичные подшипники-люфт в заднем левом ступице19.колодки задние- 5 мм20.задние отбойники- замена21.радиатор кондиционера- есть нарушения сечии подтекании нет22.Порвана подушка звукового сигнала на руле23.шины/колеса- шины летние,колеса местами отошла лакокрасочные покрытие24.релевая рейка- течь с места соединения шлангов25.течь с прокладки поддона двигателя26.редуктор задний- подтекает с сальников27.карданный вал-рекомендуется смазать

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	