

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	О (200 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (290 - 740 мкрн)
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (217 - 320 мкрн)
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: кож зам сидения, климат, круиз, биксен и тд...
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 3 хоз
4. Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле - РОЛЬФ)
5. Гарантия: Нет
6. Сервиса: Нет
7. Кол-во ключей: 2 ключа
8. Прохождение ТО (отметки): Пробег на последнем ТО - не у дилера
9. Программа импортера: Нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: левая сторона и задняя правое крыло
12. Повреждения: явных нет, только сколы местами
13. Диагностика: см дигу по мелочи
Примечание: Скручен пробег/ автомобиль использовался в такси

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Правый повторитель указателя поворота - ремонт; 2. Обогрев ветрового стекла (зона щеток) - не работает; 3. Ошибки по системе контроля дистанции - требуется диагностика; 4. Водительское сиденье - затерто; 5. Течь масла по передней крышки ДВС; 6. Течь масла с корпуса воздушного фильтра; 7. Запотевание патрубка турбины; 8. Люфт опор передних амортизаторов; 9. Задние тормозные диски - бурты износ; 10. Поддон ДВС - запотевание; 11. Сальники коленвала - запотевание; 12. Приемная труба - замята; 13. Задний демпфер кардана - трещина; 14. Сломан пыльник заднего бампера;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет