

Примечание:

Очаги коррозии: крыша, крылья передние, крылья задние, крышка багажника, пороги левый и правый, дверь передняя левая, задняя левая дверь, задняя правая дверь, передняя правая дверь.
Сколы: Капот, крыло переднее правое.
Отсутствует: стекло правого поворотника, ручка регулировки диффлектора воздуховода с водительской стороны в передней панели, молдинги на передних крыльях, шумоизоляция капота.
Потертости: кожух РКПП, водительского сидения.
Разбит задний правый фонарь.
Отсутствует шумоизоляция капота.

Технический осмотр

Примечание:

Повреждения: коррозия (местами сквозная) на крыльях, дверях и порогах . Диагностика: не проводилась

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	