

## Технический осмотр

### Примечание:

течь патрубков турбины, ошибки по CAN не удаляются, требуется углубленная диагностика, обслуживание суппортов, правый наружный пыльник ШРУСа раскидывается смазку

## Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да