

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Комплектация: Климат, ткань, обогрев сидений, парктроник зад. ПТС: Дубликат. Владельцы: 4 (данные по ПТС). Кол-во свободных полей: 4. Кол-во ключей: 2 ключа. Покраски и работы: Вся левая сторона, капот, крыло пере. справа.
Повреждения: Замяты двери по левой стороне, облез лак на окрашенных деталях, трещина ЛКП на зад. крыле слева.
Передний бампер: хром в дефектах; возле правой птф имеются повреждения; левая часть не выставлена по зазорам.
Множественные сколы на капоте
Скол на лобовом стекле
Левая сторона повреждена (битая: передняя и задняя дверь, задняя арка крыла; имеются сколы)
Левой порог имеет дефект
Верхние стойки имеют притёртости
Руль имеет круговую потёртость
Задний бампер: притёртости и сколы
Кожух проводки в напыле от краски
Задняя правая дверь имеет сколы и вмятину
Скол на задней правой арке
Правое зеркало заднего вида имеет притертость
На передней правой стойке сколы
Обшивка правой передней стойки прилегает не плотно
Переднее правое крыло: царапина; скол в нижней части; повреждение лкп

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: посторонний звук, стук при работе ДВС- диагностика - проверка ЦПГ ДВС эндоскопом* не включился А/С - газ есть - диагностика* омыватель фар* повторитель поворота на левом зеркале* Рывки, толчки при переключении передач - тестовая поездка - работа DSG *износ и коррозия ПТД,ПТК,ЗТД,ЗТК* рычаги передней подвески* Подтёки антифриза в районе температурного датчика на нижнем патрубке радиатора системы охлаждения

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да