

Примечание:

Очаги коррозии: капот, дверь передняя левая, дверь задняя левая, крыло заднее левое и правое, дверь задняя правая,
Притертости: задний бампер,
Царапины: крыло переднее левое, кожух левого зеркала, дверь задняя левая, обшивка задней левой и правой двери, дверь передняя правая,
Стоят не штатные заглушки передних ППФ,
Отсутствуют пластиковые молдинги/накладки на дверях.
Потертости: проем двери передний левый,
Вмятины: крыло заднее левое, крыло заднее правое,
Разбит угол кожуха правого зеркала.
Сколы: крыло переднее правое и левое, капот, передний бампер. Покраски и работы: крышка багажника.

Технический осмотр

Примечание:

при открытии вод. двери происходят щелчки от ограничителя, выработка ПТД, замена опоры КПП справа, замена внутреннего пыльника правого привода, замена опор заднего редуктора (3шт), запотевание по стыку КПП, замена всех сайлентблоков задней подвески, замена сайлентблоков передних рычагов, замена правого наконечника, полный привод не проверялся.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет