

**Примечание:**

Покраски и работы: есть ПЛК-окр, ПЛД-окр, ЗЛД-окр, ЗЛК-окр, ЗПК-окр, ЗПД-окр, ППД-окр, ППК-окр, Капот-окр, Крыша-окр+ремонт. Повреждения: есть Сколы, царапины, притёртости, вмятины. Лобовое стекло-трещина.

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Не работает обогрев правого зеркала  
Плохо работает ремень правого переднего пассажира  
Течь насоса ГУР. Люфт левой рулевой тяги  
Износ сайлентблоков задних рычагов  
Люфт задней крестовины кардана  
Течь задних амортизаторов  
Подтекания шлангов ГУР и шлангов охлаждения АКПП  
Отсутствуют боковые подушки безопасности  
Ошибки по катализатору, пропуски зажигания,SRS,  
датчики хода подвески, Ошибки по климату со стороны водителя.

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	