

**Примечание:**

Окрас – весь кузов, с разбором и ремонтом. передняя часть следы некач.кузовного ремонта

**Технический осмотр**

**Примечание:**

Диагностика – не проводилась • Повреждения – много по всему кузову. салон подразобран, нет магнитолы, торчат провода, нештатные датчики, нет замка КБ

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	