

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	180-260 мкрн
Передняя левая дверь:	200 мкрн/жук
Задняя левая дверь:	180 мкрн
Заднее левое крыло:	180 мкрн
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	200 мкрн/скол
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	180-220 мкрн/жук
Задняя правая дверь:	180 мкрн
Передняя правая дверь:	160-180 мкрн
Переднее правое крыло:	180-240 мкрн
Порог правый:	
Капот:	280 мкрн/облез
Передний бампер:	притерт
Лобовое стекло:	
Крыша:	170 мкрн
Люк / панорама:	

Салон:

Салон живой (относительно) - требует уборки и чистки

Примечание:

Вито 116 , полный привод , автомат , 2011 год, 7мест , 4 хоз, 375000 пробег, птс оригинал (на нас будет дубликат).

Климат (работает) , полный привод (работает), мультимедиа с телефоном и навигацией (работают), Камера заднего вида (требует ремонта) . Салон живой (относительно), требует уборки и чистки . Автомат абсолютно живой, двигатель требует переборки, работает неровно, вырубается, показывает ошибку, нет компрессии в третьем цилиндре и вероятно проблема с генератором, подвеску лучше перебрать . Проверку на криминал прошла, коробку тестировали .

3. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет