

### 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

### 2. Внешний осмотр

<b>Обозначения:</b>	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О (600 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	К
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (250 мкрн)/П
Задняя правая дверь:	П
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	П
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

#### Салон:

--

#### Примечание:

1.Комплектация: ткань, кондиционер, подогрев сидений, 9 мест, электростеклоподъемники 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 4 хоз 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 1 8. Прохождение ТО (отметки): 9. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 10. Покраски и работы: зад л. крыло, зад пр.крыло 11. Повреждения: правая сторона, крыло переднее притерто и заднее правое с дверью, коррозия крышка багажника, лобовое-трещина
--

### 3. Технический осмотр

#### Примечание:

--

Диагностика: 1.Ветровое стекло-трещина; 2. Наружние зеркала- повреждение корпуса; 3. Работа кондиционера-проверка системы/возможна замена компрессора ; 4. Замена корпуса левого зеркала, ручки регулировки положения, не складываются зеркала; 5. Отсутствует правый подлокотник водителя; 6. Клапанная крышка - течь; 7. Турбина-течь; 8. Замена свечей накаливания, отсутствует сажевый фильтр, замена клапана ЕГР, замена турбины; 9. Поддон ДВс-течь 10. КПП - запотевание;

#### **4. Безопасность**

<b>Название</b>	<b>Описание</b>
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет