

Примечание:

Не на ходу, замена шкифа генератора.

-Сколы: капот, бампер передний.

-Царапины: кожух зеркала заднего вида левый, задняя левая дверь, крыло заднее левое, обшивки багажника, задний бампер, крыло заднее правое, дверь задняя правая, дверь передняя правая, крыло переднее правое.

-Притертости: крыло переднее левое.

-Потертости: дверной проем передний левый.

-Очаги коррозии: крышка багажника, дверь задняя правая.

-Пятна на водительском сидении.

-Разбита рамка левого зеркала заднего вида.

-Пластиковая накладка заднего правого проема двери, имеет глубокую царапину.

-Задний диван (сидения) имеют пятна.

Технический осмотр

Примечание:

не раб зад ст/очиститель * запрещено заводить двс / разрушен шкив генератора / зам генератора * не возможно проверить полный привод / запрещ заводить /* не раб а/с / не включ муфта компрессора / газа в системе нет / * долив антифриза * зам подшип зад прав колеса *

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	