

Примечание:

Повреждения – вмятина переднее левое крыло, вмятина правое крыло переднее не сильно, по авто имеются вмятины царапины и притертости не критично.

Технический осмотр

Примечание:

1. Масляное запотевание на передней крышке ДВС. 2. Расширительный бачок СО ДВС пуст, в радиаторе тоже недостаточно ОЖ. 3. Не горит правая подсветка номера. 4. Масляное запотевание на клапанной крышке ДВС. Для дополнительной диагностики необходимо замкнуть и провести контрольный осмотр после тестовой поездки. 5. Деформирована нижняя часть радиатора кондиционера. 6. Люфт в ШС рычага ПП колеса. 7. Люфт в ШС рычага ПЛ колеса. 8. Подтеки масла на поддоне ДВС. 9. Деформирована нижняя часть радиатора ДВС. 10. Вырвана штатная пластиковая защита ДВС. 11. Следы кустарного ремонта переднего подрамника. 12. Сломан усилитель переднего бампера. 13. Надорваны с/блоки продольных рычагов задней подвески. 14. Не работает задний парктроник (постоянно пищит). 15. Коды ошибок в приложении к З/Н (обнулены, рек тест драйв).

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	