

### Примечание:

2005г. 3,5 акпп, Тип привода: Полный, 294 л/с, 2 владельца, 2 ключа, из США в 2008 году, в РФ оп факту 1 владелец  
Комплектация: салон кожа, климат, датчик света, круиз  
Кузов: присутствуют эксплуатационные недочеты  
Окрас: вся, кроме крыши

### Технический осмотр

Диагностика:  
Дефекты: Запчасти: Повреждение:  
Кузов Решетка радиатора Скол(Сколы) крупный (ремонт детали)  
Крыло переднее левое Крыло Коррозия критическая (сквозная или более 5 мм.)  
Крыло заднее левое Крыло Вмятина средняя (видно, ремонт не требуется)  
Бампер задний Бампер Потертость  
Крыша Крыша Царапина(Царапины) средняя (не полируется)  
Дверь багажная (пятая) Дверь Вмятина средняя (видно, ремонт не требуется)  
Дверь багажная (пятая) Дверь Скол(Сколы) крупный (ремонт детали)  
Крыло заднее правое Крыло Коррозия критическая (сквозная или более 5 мм.)  
Дверь задняя правая Дверь Коррозия критическая (сквозная или более 5 мм.)  
Дверь передняя правая Дверь Коррозия критическая (сквозная или более 5 мм.)  
Крыло переднее правое Крыло Вмятина критическая (требует ремонта,замена)  
Бампер передний Бампер Потертость  
Фары/фонари Фара противотуманная левая Треснут критич.(требуется замена детали)  
Фары/фонари Фара противотуманная правая Треснут критич.(требуется замена детали)  
Периодичность ТО/Доп оборудование/прочие элементы Блок управления стеклоподъемниками (блок кнопок управления) Диагностика  
Рулевое управление/подвеска/шасси Бачок ГУР Подтекание  
Рулевое управление/подвеска/шасси Амортизатор задний (левая сторона) Подтекание  
Система кондиционирования система вентиляции Радиатор кондиционера Повреждено средне (видно, ремонт не требуется)  
Система охлаждения Радиатор системы охлаждения Загрязнено  
Трансмиссия и система сцепления Радиатор АКПП Загрязнено  
Рулевое управление/подвеска/шасси Рулевой наконечник (левая сторона) Люфт  
Двигатель и подкапотное пространство Поддон картера ДВС Запотевание  
Трансмиссия и система сцепления Раздаточная коробка Запотевание  
Двигатель и подкапотное пространство Трубка ГУР на радиатор Подтекание

### Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да