

Примечание:

Посторонний звук в работе ДВС.

-сечет выхлопная система.
-Лобовое стекло имеет сколы и трещину.
-Отслоение ЛКП с рейлингов на крыше.
-Трещина ЛКП на заднем правом крыле.
-Сколы: Бампер передний, кожули зеркал заднего вида, капот, крыло переднее левое.
-притертость: пластик арки (фендер) передний левый, пластик арки (фендер) задний правый, дверь задняя правая, пластик арки (фендер) передний правый, крыло переднее правое, бампер передний.
-Очаги коррозии: крыша, дверь задняя левая, рамка двери задней правой.
-царапина: стойка передняя левая, дверь передняя левая, проем двери задний левый, спинки передних сидений, пластик багажного отделения, проем двери задний правый, проем двери передний правый.
-отверстие: задний бампер.
-вмятина: задний бампер, дверь задняя левая.
Покраски и работы: правые две двери и зад бампер(косметика) Повреждения: лоб стекло трещина

Технический осмотр

Примечание:

треснуто ветровое стекло * долив масла * долив антифриза * замена приводного ремня натяжителя * осмотр обгонной муфты генератора * рокот при работе двс / со стороны цепного привода грм , осмотр, дефектовка , стуки кривошипношатунного характера/ * прав и лев рулев наконечники люфты * люфт прав шаровой опоры * сечет выхлопная система, треб диагностика, визуально не обнаружено *

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	