

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	С
Передний бампер:	О
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Произведен ремонт в РОЛЬФ: окрас пер.бампера, порогов
1. Комплектация: максимальная
2. ПТС: ОРИГИНАЛ
3. Владельцы: 3
4. Кол-во свободных полей: 0 (последнее поле - РОЛЬФ)
5. Гарантия: нет
6. Сервиса:
7. Кол-во ключей: 2
8. Прохождение ТО (отметки):нет
9. Программа импортера: нет
10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет
11. Покраски и работы: крышка багажника,
12. Повреждения: лобовое треснуто, сколы по передней части

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: растрескиваются стекла фар, птф правая повреждена, повторитель правый не горит, трещины на кнопках штатного брелка, затерт руль и селектор кпп, неисправен поясничный подпор пер сидений, нет крышки бачка омывателя, не работает кнопка открывания крышки багажника, приводные ремни износ, течь турбины, течь охл.жидкости из расширительного бачка, шум вакуумного насоса, подтекание ГБЦ, следы утечки антифриза под вакуумным насосом, номер двигателя не читаем, неисправность парктроников-смотреть ошибки, неисправность камеры направления движения, подтекание сапуна, течь левого сальника приводного вала, износ втулок стаба, деформация задней панели кузова

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет