1. Сведения о авто

ЛОТ №				
2. Внешний осмотр				
	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол	
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина	
	В- вмятина	К- коррозия		

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	С
Передняя левая дверь:	0
Задняя левая дверь:	0
Заднее левое крыло:	С
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	O\C
Задняя правая дверь:	О
Передняя правая дверь:	О
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

Примечание:

БАМП. ПЕРЕДН. (СНЯТ) - ЗАМ.:

ФАРА ЗАМЕН:

ФАРА - РЕГУЛИРОВКА:

КРЫЛО ПЕРЕДНЕ ПРАВОЕ - ЗАМЕНА (СНЯТО):

БАМП. ПЕРЕДН. F2022 EB340: Замена

ФАРА ПР. В СБОРЕ26010 ЕВ40А: Замена

КРЫЛО ПЕРЕДН. ПРАВОЕ63100 ЕВ330: Замена

ПОДКРЫЛОК ПЕРЕДН ПР.63840 3X00А: Замена УСИЛ БРЫЗГ КР ПЕР ПРРЕМОНТИРОВАТЬ: Ремонт

УСИЛ БРЫЗГ КР ПЕР ПРОКР. ВНУТР. ЧАСТИ: Окраска поверхности

БАМП. ПЕРЕДН.ОКРАСКА НОВ ДЕТ СТ І: Окраска новой детали

ВАМП. ПЕТЕДПОКТАСКА ПОВ ДЕТ СТТ. ОКРАСКА НОВ КРЫЛО ПЕРЕДН. ПРАВОЕОКРАСКА НОВ ДЕТ

автотеки.

Из отчета

3. Технический осмотр

Примечание:

1. Не работает повторитель в правом зеркале2. Не горит правый стоп-сигнал3. Не работает стояночный тормоз4. Не работают кнопки на руле5. Заменить ремень ГУР6. Течь масла из турбокомпрессора7. Нижние втулки амортизаторов - заменить8. Заменить задние тормозные механизмы9. Люфт в правой нижней шаровой10.Люфт в левом рулевом наконечнике11.Сильная течь передней крышки ДВС12.Люфт передней крестовины переднего кардана13.Люфт в верхних шаровых

4. Безопасность

Название Описание

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	