

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (270 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (200 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (370 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (180 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (400 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (300 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (180 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (200 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (300 мкрн)/В
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. ПТС оригинал; 2 владельца; 2 свободных места в птс 2. Окрас – все, кроме крыши и крышки багажника, есть следы коррозии арок, замят капот
--

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Повреждена левая фара; 2. Не горит правый стоп; 3. Омыватель фар не работает; 4. Стеклоочиститель задний - износ поводка; 5. Личинка замка - не работает; 6. Трещины на кнопках штатного ключа, повреждена защелка ключа; 7. Нет прикуривателя, повреждена розетка; 8. Не работает подогрев левого зеркала; 9. Повреждена накладка водительской двери; 10. Затерт руль, сколы на центральной консоли; 11. Не исправен мультимедиа/дисплей (не выключается); 12. Нет полки в багажном отсеке, периодически не закрывается люк на крыше; 13. Жидкость ГУР - рекомендуется замена; 14. АКБ - требуется замена; 15. Посторонний шум ДВС на холостом ходу в средней части; Течь корпуса масляного фильтра, теплообменника, передняя крышка ДВС в масле, трубки ГУР в масле; 16. Номер двигателя- грязь, не доступен для чистки; 17. Ошибки ДВС и ABS; ошибки работы модуля управления фарами, дверей; 18. Не герметичность пневмоподвески; 19. Требуется профилактика механизмов стояночного тормоза; 20. Износ шин; 21. Передняя часть: износ втулок, рулевая рейка - люфт, течь; течь заднего сальника коленвала, запотевание на стыке КПШ и раздатки; потеет правый сальник; защита картера - отсутствует; течь корпуса раздатки; 22. Задняя часть: деформация глушителя, поврежден пыльник днища, левый локер; 23. Коррозия кромок порогов;
--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет