

### Примечание:

Течь переднего левого амортизатора.  
Не работает подогрев сидения водителя.  
Течь помпы.  
Лобовое стекло имеет трещины и сколы.  
Следы от клея на приборной панели.  
Передние фары матовые.  
Разбит: передний бампер, передняя левая фара, решетки радиатора.  
Отсутствует: заглушка фароомывателя фар передняя левая, накладка лефой птф.  
Вмятина: капот, задний бампер, заднее правое крыло.  
Сколы: капот, крыло переднее левое, дверь передняя левая, дверь задняя левая, крыло заднее левое, крышка багажника, дверь задняя правая, дверь передняя правая, крыло переднее правое.  
Царапины: проем двери передний левый, пластик накладка ремня безопасности пассажира.  
Потертости: дверной проем задний левый, задний бампер, проем двери задний правый.  
Притертости: крыло заднее правое, дверь задняя правая.  
Очаги коррозии: крыло заднее правое, дверь зп,  
окрасы: правые двери, ЗПК.  
**Доп фото см в графе повреждения.**

### Технический осмотр

#### Примечание:

Рекомендованные работы: масло в двс меньше мин, коды отказа по акпп и др, течь пер лев амортизатора, течь помпы, не работает подогрев вод сиденья, зад габарит, проведение то, поврежден пер бампер лев фара, защита есть, запасное штамп

### Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	