

Примечание:

2009г. 1,4 мкпп, Тип привода: Передний, 109 л/с, 1 владелец, 1 ключ
Комплектация: кондиционер, камера, сигнализация.
Кузов:
коррозия на крышке багажника (под окрас), притерты бампера, заднее правое крыло,
Переднее левое крыло, водит дверь.
Был замят порог с левой стороны производился окрас.
Сколы капот и лоб стекло,
Окрас:
переднее левое крыло и водительская дверь, заднее правое крыло, переход на заднюю правую дверь.

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика:
Дефекты: Запчасти: Повреждение:
Двигатель и подкапотное пространство Поддон картера ДВС Течь масла
Двигатель и подкапотное пространство Задний сальник коленвала Течь масла
Рулевое управление/подвеска/шасси Пыльник амортизатора (правый) Порез не критичный (не требует замены детали)
Двигатель и подкапотное пространство ДВС в сборе Течь масла
Трансмиссия и система сцепления Защита КПП Течь масла

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да