

Примечание:

Окрас – задняя левая дверь менялась и красилась 80мк, заднее левое крыло 320/1000 мк красилось, задний бампер красился • Повреждения – коррозия задняя левая дверь, скол переднее правое крыло, есть притертости и царапины по кузову

Технический осмотр

Примечание:

1. Не работает кондиционер
2. Не горит правый стоп-сигнал и правая лампа в дополнительном стоп-сигнале
3. Требуется регулировка света фар
4. Уровень масла в ДВС на минимуме
5. Сильная течь масла из-под клапанной крышки ДВС. Весь ДВС, КПП, передняя крышка ГРМ, стык ДВС-КПП, нижняя часть ДВС в масле - требуется мойка и осмотр
6. Насос ГУР в масле
7. Запотевание заднего левого амортизатора
8. Шум в передней правой ступице
9. Требуется замена ПТД+ЗТД
10. Требуется замена втулок и стоек переднего и втулок заднего СПУ

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	