

**Примечание:**

Течь патрубков турбины.  
Матовые передние фары.  
Лобовое стекло имеет сколы и трещины.  
Передние сидения имеют царапины, задний диван имеет царапины.  
Порван задний левый подкрылок.  
Разбиты задние фонари.  
Не закреплен задний бампер с правой стороны.  
Вмятины: крышка багажника, задняя правая дверь.  
Сколы: капот передний бампер, стойки передние, кожухи задних зеркал, крыша, переднее левое крыло, дверь передняя левая, дверь задняя левая, крыло заднее левое, крыло переднее правое.  
Отсутствует: заглушка фароомывателя фар передняя правая, левый повторитель поворотника в левом переднем крыле.  
Очаги коррозии: крыша, переднее левое крыло.  
Царапины: капот, кожух левого зеркала, дверная карта задняя левая, задний диван, крыло переднее правое.  
Притертости: бампер передний, задний бампер, крыло заднее левое, задняя правая дверь.  
Отломано: брызговики левые и правые, рамка правого зеркала заднего вида.  
Отслоение ЛКП: пороги левый и правый, задний бампер, крыло заднее правое.  
ОКРАС: крышка багажника Доп фото  
см в графе повреждения

**Технический осмотр**

**Примечание:**

течь турбопатрубков,течь АКПП

**Безопасность**

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	