

Примечание:

Окрас: ПЛК, ЗЛД,ЗЛК, крышка баг., ЗПК, ППК, Капот, трещина на лобовом стекле
фото а\м в графе повреждения. Доп

Технический осмотр

Примечание:

Трещины на лобовом стекле, Не работает подсветка номера (нет ламп), Сломаны молдинги стекол дверей, Течь АКПП, Течь масла на стыке ДВС и АКПП, Течь турбины, Предельный износ ПТД и ПТК, Люфт в рулевой рейке тягах и наконечниках, Трещины (расслоения) всех сайлентблоков подвески, Периодически а\м не едет в положении D (**неисправна АКПП**), Масло в ДВС ниже минимума, Сломан корпус левого зеркала не работает привод, Не работает задний левый стеклоподъемник, Установлены разные покрышки, Прокол заднего левого колеса. Компрессия: 11,0 11,1 11,1 10,9. В памяти неисправностей имеются ошибки

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	