

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	О (до 1500 мкрн)
Передняя левая дверь:	О (до 1500 мкрн)
Задняя левая дверь:	О (до 1500 мкрн)
Заднее левое крыло:	О (до 1500 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (до 1500 мкрн)
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (до 1500 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (до 1500 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (до 1500 мкрн)
Переднее правое крыло:	О (до 1500 мкрн)
Порог правый:	
Капот:	О (до 1500 мкрн)
Передний бампер:	
Лобовое стекло:	
Крыша:	О (380-2000 мкрн)
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

Использовалась в автошколе - педали убраны, отметка в птс есть./Полностью открашена, правая сторона сильно шпатлевана, проемы справа крашены, подушек передних безопасности нет.	1.
Комплектация: С КЛИМАТОМ	
2. ПТС: ДУБЛЬ	
3. Владельцы: 6	
4. Кол-во свободных полей: 1	
5. Гарантия: Нет	
6. Сервиска: -	
7. Кол-во ключей: 2 ключа	
8. Программа импортера: Нет	
9. Секретки/Метки на запуск ДВС: штатное	
10. Покраски и работы: ВЕСЬ	
11. Повреждения: КАПОТ	
12. Диагностика: НЕТ ПОДУШЕК, ШУМНОСТЬ И ТЕЧИ ПО ДВС, ИЗНОС ПОДВЕСКИ, ТОЛЧКИ АКПП	

3. Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: 1. Повреждено крепление левой ПТФ; 2. Подсветка номера- не горит; 3. Парктроник задний - не исправен; 4. Плохо работает левая форсунка переднего стеклоочистителя; 5. Омыватель фар - не работает (не подключена форсунка); 6. Нет прикуривателя; 7. Сиденья - в чехлах; 8. Обивка дверей - есть потертости; 9. Панель приборов - отслоилась обшивка, возможно была пеертянута; 10. Не работает кондиционер; 11. Аудиосистема - неисправность, не работают передние аудиодинамики; 12. Поврежден правый дефлектор обдува на торпедо; 13. ОЖ-низкий уровень; 14. Течь передней крышки, клапанной крышки; 15. АКБ-не закреплен; 16. Шум в ГРМ; 17. Не стабильная работа на холостом ходу, подеркивания при трогании с места в РКПП; 18. Ошибки по SRS, правой подушки нет, левая отключена-отрезаны провода; 19. Передние и задние тормозные диски - износ; 20. Радиатор кондиционера - запотевание, деформация, повреждены соты; 21. Передняя часть: износ сайлентблоков, трещины пыльника внутреннего шруса, защита картера-деформирована, выхлопная система - износ; 22. Задняя часть: расстрескивание сайлентблоков, тормозные трубки-коррозия, не закреплена нижняя часть заднего бампера, коррозия топливозаливной горловины; 23. Лонжероны передние-деформированы, пороги - замяты кромки, деформировна передняя панель кузова, задняя панель -следы ремонта; 24. Повреждено крепление проводки под капотом, под передним бампером; 25. Сквозная коррозия ниждней опоры бензобака, коррозия топливозаливной трубки; 26. Расстрескивание герметика на сварных швах задней части кузова - у задней панели, перед бензобаком; 27. Следы ремонта передней части кузова автомобиля;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да