

### Примечание:

Частично облезли поводки дворников  
Царапины на капоте  
Лобовое стекло в трещинах  
Нижняя решетка бампера не в пазах  
Притертость переднего бампера слева  
Диски имеют царапины  
Зимняя резина с износом  
Передняя левая дверь: притертости; царапина на молдинге; притертости на ребрах  
Левое зеркало заднего вида имеет царапины  
Следы на крыше от багажника  
Дверная передняя левая карта в царапинах  
Внутренние пороги в царапинах  
Левая задняя дверная часть крыла имеет дефект  
Задний бампер: притертости; нижний молдинг не в пазах  
Багажное отделение: поцарапан пластик; обшивка с дефектами  
Внутренняя часть крышки багажника имеет дефекты  
Задняя правая туманка разбита  
Вмятина на крышке багажника  
Стекло заднего фонаря стояночного тормоза в трещинах  
Вмятина и скол на заднем правом крыле  
Задняя правая дверь с дефектом (внутренняя и внешняя части)  
Царапины на передней правой двери и передней правой стойке  
Окрас ЗЛК.

### Технический осмотр

#### Примечание:

замена ветрового стекла \* не отработ омыватель фар \* течь клап крышки \* течь пер крышки двс \* зам нижней подушки двс \* течь масла по корпусу турбины \* зам зад амортизаторов \* растрескив с/блоков пер рычагов \* течь поддона двс \* течь масла по корпусу кпп \* разрушение гофры \* зам натяжителя ремня \* замена ламп освещения \*

### Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	