

1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	О (400-1300 мкрн)
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	О (225 мкрн)
Задний бампер:	повреждено ЛКП
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	О (180 мкрн)
Задняя правая дверь:	О (300 мкрн)
Передняя правая дверь:	О (400 мкрн)/К
Переднее правое крыло:	О (260 мкрн)/К
Порог правый:	
Капот:	
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	С
Крыша:	К
Люк / панорама:	

Салон:

--

Примечание:

1. Комплектация: с климатом, салон ткань. 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 3 4. Кол-во свободных полей: 2 5. Гарантия: нет 6. Сервиса: нет 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки): 9. Программа импортера: нет 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: нет 11. Покраски и работы: правая сторона вся крашена, крышка багажника, бампер задний, заднее левое крыло 12. Повреждения: бампер передний, коррозия присутствует на крыше, крыле и двери пер.правой, задний бампер повреждено ЛКП 13. Диагностика: лампа габарита пер правая не работает, подсветка номера, масло ДВС низкий уровень, шумность ГБЦ, пыльники амортизаторов повреждены. Отслоения с/б задней балки, топливный бак поврежден, Номер ДВС -коррозия, топливные трубки имеют коррозию.

3. Технический осмотр

Примечание:

--

Диагностика: 1. Габариты-не горят 2 шт; 2. Подсветка номера не горит 2 шт; 3. Не работают кнопки на штатном ключе и бесключевой доступ; 4. Масло-низкий уровень; 5. Шум в ГБЦ; 6. Номер двигателя-плохо читается/коррозия; 7. Передняя часть: повреждены пыльники; 8. Поврежден пыльник переднего бампера; 9. Задняя часть: с/блоки-отслоение (балки) 2 шт; 10. Тормозные трубки-коррозия; 11. Деформирован б/бак; 12. Передняя панель кузова-деформация снизу;

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет