

Примечание:

Покраски и работы: Крашена вся кроме крыши. Повреждения: По кузову есть очаги коррозий (на арках), трещина лобового стекла. Комплектация: Климат контроль (2ух-зонный), кожаный салон, Quattro, электропривод зеркал, обогрев сидений. ПТС: Дубликат. Владельцы по кол-ву регистраций: 8 Кол-во свободных полей: нет. Кол-во ключей: 2 ключа.

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика: Не работает задний правый стеклоподъемник, трещина лобового стекла, запотевание трубок вентиляций картера, пропуски воспламенения в 1ом и 3ем цилиндре (свечи зажигания), запотевание левого амортизатора, замена сайлентблоков верхних рычагов, замена левого рулевого наконечника, запотевание поддона ДВС, требуется ремонт резонатора. Ошибки согласно сканера: низкая пропускная способность нейтрализатора ряд 1, муфта блокировки гидротрансформатора - крутящий момент не передается (на тест-драйве всё ок).

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	