

Примечание:

Сколы: капот, лобовое стекло, передний бампер
Трещины: лобовое стекло, передний бампер
Очаги коррозии: внутрь часть левого порога, левая передняя и задняя дверь, левое зад крыло, перед правая дверь
Царапины: передний бампер, задний бампер, заднее левое крыло
Повреждение лкп задней стойки
Рулевое колесо потерто и в трещинах

Технический осмотр

Примечание:

Рекомендованные работы: течь масла с клапанной крышек двс, течь насоса гура, замена лобового стекла, замена кнопки регулировки боковых зеркал, люфт лев рулевой тяги, течь поддона двс между двс и акпп, течь масла с акпп, оторван кронштейн глушителя, вырезаны катализаторы, лев ближ свет, разбиты птф, замена форсунок пер стеклоомывателя забиты

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	