

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

2-влд

ПТС-оригинал 3 места.

По кузову: есть вмятины и притертости.

Требует внимания и вложений.

Вторичные окрасы: Капот (150 мкр), ПП крыло (170мкр), ПЛ крыло (150 мкр), ЗП крыло (120-1000мкр).

По технике: Диагностика не проводилась.

ДВС запускается нормально, едет уверенно. Все работает.

Горит «Чек»(со слов клиента катализатор).

3. Технический осмотр

Примечание:

--

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	