

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	150 мкрн/С
Передняя левая дверь:	150 мкрн/С
Задняя левая дверь:	140 мкрн/С
Заднее левое крыло:	140 мкрн
Порог левый:	замят
Задняя дверь / багажник:	120 мкрн
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	140 мкрн
Задняя правая дверь:	140 мкрн
Передняя правая дверь:	150 мкрн
Переднее правое крыло:	100 мкрн/меняли/С
Порог правый:	замят
Капот:	130 мкрн/С
Передний бампер:	отошел
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	130 мкрн
Люк / панорама:	

### Примечание:

ПТС -оригинал/2 владельца/1 свободное поле/ VIN: XWFPD2DC1C0017599

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Ветровое стекло-трещина; 2. Правое наружное зеркало-разбито; 3. Стояночный тормоз-не эффективен; 4. Масло-рекомендация-заменить; 5. P0036, P0138, P0141, P2271-задний кислородный датчик (была снята фишка (разъем)); P1101-бедная смесь, требуется проверка свечей, мойка форсунок, замена воздушного фильтра, смена топлива; 6. Передние тормозные диски-износ; 7. Задние тормозные колодки - износ, клинит заднее правое колесо (диагностика); 8.Передняя часть: поддон ДВС-подтекание, течь заднего сальника КВ; приемная труба-нарушение геометрии; отсутствует пыльник бампера; нижний датчик кислородный трется о рулевую рейку; 9. Лонжерон передний - замятие (видно при подъеме на подъемник); 10. Пороги-замятие;

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет