

Примечание:

Отсутствует передний бампер
Трещина на лобовом стекле
Очаги коррозии: передняя левая и правая стойки, передняя левая дверь, задняя левая дверь, крышка багажника, заднее правое крыло, передняя правая дверь, переднее правое крыло
Царапины: левая передняя стойка, задняя правая дверь, переднее правое крыло
Зданий бампер не в пазах
Сколы: решетка радиатора, задняя левая дверь
Вмятины: переднее правое крыло
Повреждение лкп капота

Технический осмотр

Примечание:

Диагностика не проводилась.

Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет