

Салон:

Имеются загрязнения в салоне.

Примечание:

Множественные повреждения по кузову. Задние крылья ремонтировались местами с толстым слое шпатлёвки.

3. Технический осмотр

Примечание:

Не работает задний стеклоочиститель.
Разбито левое зеркало заднего вида.
Затруднен запуск ДВС и неустойчивая работа на холостых оборотах.
Нет запасного колеса и домкрата.
Запотевание клапанной крышки. Течь насоса ГУР. Течь масляного бачка ГУР.
Требуется замена приводных ремней.
Установлено ГБО.
АКБ требует обслуживания.
Не работает ABS.
Требуется замена правого переднего подшипника ступицы.
Радиатор ДВС загрязнен.
Течь отопителя салона (антифриз на коврик).
Течь поддона картера.
Запотевание на стыке ДВС/КПП.
Течь сальника хвостовика КПП.
Люфт в приводных валах.
Оторвана проводка лямбда-зондов.
Запотевание переднего моста.

4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	