1. Сведения о авто

== ====================================					
ЛОТ №					
2. Внешний осмотр					
	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол		
Обозначения:	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина		
	В- вмятина	К- коррозия			
Название	е детали	Оп	исание		
Переднее левое крыло:					
Передняя левая дверь:					
Задняя левая дверь:					
Заднее левое крыло:					
Порог левый:					
Задняя дверь / багажник:					
Задний бампер:					
Заднее стекло:					
Заднее правое крыло:					
Задняя правая дверь:					
Передняя правая дверь:					
Переднее правое крыло:					
Порог правый:					
Капот:					
Передний бампер:					
Лобовое стекло:					
Крыша:					
Люк / панорама:					
Примечание:					
Авто находится в РОЛЬФ ОКТЯБРЬСКАЯ (г. Санкт-Петербург)					
Примечание:					
1. Комплектация: Кожаный салон, электро- привод сидений, все электро- стеклоподъемники, климат-контроль, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал заднего вида, камера заднего вида, датчики парковки 2. ПТС: ОРИГИНАЛ 3. Владельцы: 2 4. Кол-во свободных полей: 1 5. Гарантия: НЕТ 6. Сервиска: НЕТ 7. Кол-во ключей: 2 8. Прохождение ТО (отметки): НЕТ 9. Программа импортера: НЕТ 10. Секретки/Метки на запуск ДВС: НЕТ 11. Покраски и работы: НЕТ 12. Повреждения: НЕТ					
Лонмен Поимен	тапие.				

Примечание:

ПТС оригинал, 2 владельца, 2 ключа.

Вся в родном окрасе!

Состояния с учётом пробега отличное (обслужена)!.

Не пневма, что большой бонус для этого автомобиля. Советую всем потенциальным клиентам показывать авто, берёт своей ухоженностью!

Салон в шикарном состоянии, за машиной следили!

По технике: подтекает сальник заднего левого привода (Легкое подтекание, не криминал!)

ЛЕГКОЕ подтекание патрубка турбины, в диагностике отписано подтекание турбины для перестраховки! Сама турбина СУХАЯ!, подтекает со стыка патрубка с дросельной заслонкой (причем незначительно!) в остальном по технике все ОК!

4. Безопасность

Название	Описание	

ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Нет