

## 1. Сведения о авто

ЛОТ №			
-------	--	--	--

## 2. Внешний осмотр

Обозначения:	Н- нет повреждений	Ц- царапина	С- скол
	П- повреждено	О- окрашено	Т- трещина
	В- вмятина	К- коррозия	

Название детали	Описание
Переднее левое крыло:	
Передняя левая дверь:	
Задняя левая дверь:	
Заднее левое крыло:	
Порог левый:	
Задняя дверь / багажник:	
Задний бампер:	
Заднее стекло:	
Заднее правое крыло:	
Задняя правая дверь:	
Передняя правая дверь:	О (300-800 мкрн)
Переднее правое крыло:	
Порог правый:	
Капот:	О (250 мкрн)
Передний бампер:	П
Лобовое стекло:	Т
Крыша:	
Люк / панорама:	

### Примечание:

1. ПТС-дубль (поменял 15.09.2019), в дубле 1 вл/есть копия оригинала-3 владельца; 2. 2 ключа; 3. см. фото ВИН (на лонжероне)

## 3. Технический осмотр

### Примечание:

Диагностика: 1. Подсветка номера не горит; 2. Ветровое стекло-трещина; 3. Стяжной тормоз-шум/рычаг задевает; 4. Клапанная крышка -плодтекание; 5. Номер двигателя-коррозия (не читаем); 6. Ошибки по кислороднику (замена датчиков кислорода); 7. Радиатор кондиционера-разрушение сот; 8. Радиатор охлаждения ДВС-забит; 9. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: отслоение с/блоков, люфт в правом рулевом наконечнике, рулевая рейка-люфт, поддон ДВС: запотевание; КПП: запотевание; сальники коленвала: запотевание; запотевание датчика уровня масла ДВС; сломан быстросъемный разъем топливной магистрали топливного фильтра-держится на хомуте;

## 4. Безопасность

Название	Описание
ПТС проверен	Да
ТС проверено в ЦБД ГИБДД	Да
Дубликат ПТС	Да